

## Date Renault Laguna 2

<b>Pret:</b>	1850 Euro
<b>Situatie acte:</b>	Inmatriculabila
<b>Anul fabricatiei:</b>	2002
<b>Stare:</b>	Normala
<b>Combustibil:</b>	Diesel
<b>Km rulati:</b>	315,000 km
<b>Capacitate cilindrica:</b>	1,900 cm <sup>3</sup>
<b>Putere:</b>	120 CP ( 89 kW)
<b>Culoare:</b>	gri

**Dotari tehnice:** clima automata, geamuri electrice, geamuri electrice spate, oglinzi electrice, oglinzi incalzite, inchidere centralizata, servo directie, volan reglabil, computer de bord, jante aluminiu

**Dotari pt. confort:** CD player, magazie CD, radio-casetofon, tapiterie piele, GPS (sistem de navigatie), bancheta rabatabila, scaune incalzite, scaune cu memorie, senzori parcare, reglaj electric scaune, full extra

**Dotari pt. siguranta:** ABS, ASR (sistem antipatinare), proiectoare ceata, ESP (program electronic de stabilitate), airbag sofer, airbag pasager, airbag lateral, airbag lateral spate, windowbag, Dezactivare airbag, faruri xenon

**Altele:** posibilitate schimb, al doilea proprietar, carte service

**Descriere:** Urgent!!!

NU S-AU SCOS NICI UN SET DE NUMERE ROȘII!

Vand Renault Laguna 2, an 2002, 1.9dci, 88kw/120cp, 6+1 trepte, full, stare foarte buna de funtionare cu urmatoarele dotari:

- Scaune cu încălzire, reglaj electric și memorie!
- Km reali
- Navigație mare
- Parbriz atermic
- 4 geamuri electrice cu impuls si din cartela
- Oglinzi electrice si incalzite, heliomate
- Oglinda interior heliomata (Antiorbire)
- Senzori presiune roti
- Senzori de parcare spate
- Senzori de ploaie
- Comenzi volan cd-player
- Sinteza vocala
- Pilot automat
- Limitator de viteza
- Computer de bord
- Dublu climatronic
- Climatronic
- Port ochelari soare
- Torpedou frigorific
- Sistem isofix
- Perdeluțe geamuri spate
- Tapiterie piele
- Cotiera față/spate
- Xenon din fabrica, cu spalator faruri
- Proiectoare ceata
- Airbag frontal, lateral, scaune
- Jante aliaj, cauciucuri pentru iarna care sunt pe masina in poze
- Antifurt roti
- 1 cartela (buton-start/stop)
- Mp3 + magazie 6 cd

- Lumini la fiecare portiera
  - Lumini ambientale interior
  - Priza portbagaj/in spatele cotierei(bancheta spate)/in interiorul cotierei
  - Nu bate sau troncaie absolut nimic pe ea!!!
- Rulată doar în Olanda!
- Adusa personal pe roti din Olanda!
- Are zgârieturi bara stânga față  
Accept variante!

